

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT



ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 22/06/2022

This document was created in MY Compliance Management on 23/10/2022 23:12:21

Audit Details

Audit name:	ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
Audit date:	22/06/2022
Auditor:	Mamerto Ruiz
Audit details:	Inspecciones según el Plan de Contingencia frente a Contaminación en el Mar - Punta Rincon International Terminal.
Overall Outcome:	Passed 8/8 (100%)
Hora / Hour	10 18
Area de atraque / Docking Area	Terminal 2
Nombre de embarcación	CSL TARANTUN
IMO	9600982
Actividad / Activity	Carbón
Bitacora Ambiental Describir el resultado de la inspección.	210622 Se realizo inspección el chute estaba dentro de la tolva y con vigias presente 220622 Se realizaron dias se realizo recorrido sin novedades que reportar no se evidencia la presencia de carbón sobre la plataforma. 230622 Se realizó recorrido sin novedades que reportar
Prevención de sucesos Describir todas las acciones para hacer segura la maniobra de atraque y descarga.	Atraque enterminal 2 de buque de carbón con 61,000 toneladas sin novedades ambientales que reportar
MSDS del Producto	Si

Notes

CSL TARANTUN

Conclusion Statement

Se cumple con los estandares ambientales

Audit Criteria

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 22/06/2022

This document was created in MY Compliance Management on 23/10/2022 23:12:21

#1: Derrames

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar el manejo ambiental de sustancias oleosas y/o químicas en el mar y tierra. *Describir hora, tipo, fuente y cantidad de la sustancia derramada.

Notes:

Evidence:



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT

#0398bc0c9c76e65a57#206691527955439e3506a089a47836708.jpg



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT

#06a089a47836708.jpg



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT

#b96202cbb8889e148464a88567ae52ac.jpg

PDF - CSL Tarantau BMA Civil
Liability For Bunker Pollution
2022.pdf

PDF - ORB.pdf

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 22/06/2022

This document was created in MY Compliance Management on 23/10/2022 23:12:21

#2: Residuos

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de residuos. *Adjuntar registro de disposición de residuos de la embarcación en PDF.
*Describir los tipo, cantidad y origen de los desechos.

Notes:

Evidence:



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
#42ba312884df4c53e4aa7e5c5d1ad6a5.jpg

[PDF - Garbadge Record book.pdf](#)


#3: Respuesta a Derrames PRIT

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la disponibilidad de los equipos de contingencia de control de derrames. *Describir los equipos MARPOL (disponibilidad y operatividad)

Notes:

Evidence:



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
#743944f47c0022c71841b15d6428a7e8.jpg

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 22/06/2022

This document was created in MY Compliance Management on 23/10/2022 23:12:21

#4: Biodiversidad

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar en el entorno presencia de flora y fauna acuatica y terrestre. *Describe los avistamientos: especie, cantidad, condicion, tamaño. *En caso de Mamífero Marinos, complete el formulario de avistamiento ARAP *En caso de Tortugas Marinas, complete el formulario de avistamiento ARAP

Notes:

Evidence:



Audit Image for: ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT
#5f532a4a8ec4f2415ebf750fc3135d28.jpg

[PDF - CSL TARANTAU - FUMIGATION.pdf](#)

#5: Se participó en reunión de pre-arribo?

Outcome: Yes

Details: Adjuntar constancia de reunión de prearribo en PDF

Notes:

Evidence:

[PDF - Reunion Pre Arribo Coal CSL Tarantau 052.pdf](#)

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 22/06/2022

This document was created in MY Compliance Management on 23/10/2022 23:12:21

#6: Agua de Lastre

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar manejo de agua de lastre de las embarcaciones. *Se debe adjuntar registro de renovación de agua de lastre (lugar/coordenada geográfica) *En caso de que la embarcación tenga un tratamiento de agua de lastre, se debe adjuntar certificado de tratamiento en cumplimiento con el código BWMS Code

Notes:

Evidence:



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT

#1853d2e0ae80c1ea6d748e7a5ae62b058e494cd59c1880f91a4a09e3c3.jpg



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT

#1853d2e0ae80c1ea6d748e7a5ae62b058e494cd59c1880f91a4a09e3c3.jpg

PDF - BWRP Arrival Punta
Rincon.pdf

PDF - BWRP Arrival Punta
Rincon.pdf

#7: En caso de haber descarga de Carbón

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Manga/chute de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones tolva de carbón. 3.- Funcionamiento de aspersores de agua (ADJUNTAR FOTOS) 4.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.

Notes:

Evidence:



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT

#f2e6a205039950e5ad511658a7b2b411944b9b6b7f0e130d876c790633ec.jpg



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT

#f2e6a205039950e5ad511658a7b2b411944b9b6b7f0e130d876c790633ec.jpg

ENVIRONMENT - Prevencion de Derrames PRIT: Run on 22/06/2022

This document was created in MY Compliance Management on 23/10/2022 23:12:21

#8: En caso de haber carga de Cucon

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar lo siguiente: 1.- Shiploader de descarga en buen estado. 2.- Presencia de vigía de operaciones. 3.- Funcionamiento correcto de sump pumps a lo largo del Jetty. 4.- El llenado de los compartimentos no debe sobresalir (ADJUNTAR FOTOS) 5.- Limpieza de derrames en Jetty posterior a la descarga.


Notes:

Evidence:



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT

#9e36e23f53b88bcf5e4aa95bfba3f443468852045ca9f947562cf7d3e211f.jpg



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT

#9: Imbornales

Outcome: 0 - Good Practice

Details: Verificar la presencia de los imbornales antes y durante las descarga.


Notes:

Evidence:



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT

#895219478e79377293a4ba7a70625b481f7ad635ad51467c89482515185.jpg



Audit Image for:
ENVIRONMENT - Prevencion
de Derrames PRIT